様式2

質 問 回 答 書

工 事 名	令和6年度 町道鵜戸野新田線道路災害復旧工事(5災)
工事場所	錦江町田代麓地内

質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(7 頁)	サイドブロックの歩掛において、間詰めコンクリートが計上されていないが、対応はどうなるのか。 (質問受付:令和6年9月13日)	当初設計において、計上漏れとなっておりますので、変更での対応といたします。